

【注意喚起】 グレーチングの盗難が発生しています (道路側溝の金属製格子蓋)

グレーチング(金属製格子蓋)の盗難被害が市内で相次いでいます。グレーチングが持ち去られた箇所は、歩行者の転落や車両の脱輪といった事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

市が管理する道路(市道や林道)について、盗難箇所を発見次第、安全対策を講じ、警察への被害報告を行っています。なお、道路に接する田畑等私有地入り口の盗難にもご注意ください。

住民の皆様におかれましては、周囲の道路沿線環境にご注意いただくとともに、不審な人物や車両を見かけた際は情報提供にご協力をお願いいたします。

1 被害の特徴

- ・人通りの少ないエリアにおける盗難(田園集落や山林地域など)
- ・盗難に気づかれないよう、両端の少数を持ち去る

2 住民の皆様へのお願い

- ・「常にあった場所にグレーチングがない」「グレーチングが動かされた痕跡がある」といった場合は、市役所管理課へご連絡をお願いします【0265-78-4111(内線 2526)】

3 市で把握している市管理道の被害の現状(令和8年10月14日現在)

- ・西箕輪地籍 林道1路線 3箇所 盗難被害枚数:計5枚
- ・富県地籍 林道1路線 2箇所 盗難被害枚数:計2枚
- ・富県地籍 市道1路線 3箇所 盗難被害枚数:計4枚
- ・東春近地籍 市道4路線 4箇所 盗難被害枚数:計20枚 被害総数:合計31枚

(※)別添位置図参照


4 市の今後の対応

- ・市管理道被害箇所へのグレーチングの設置
- ・市や警察による道路パトロール体制の強化

5 添付資料 ☒ 有 ☐ 無

本件に関するお問い合わせ先


グレーチング盗難箇所位置図（西箕輪）



グレーチング盗難箇所位置図（富県 上新山）



グレーチング盗難箇所位置図（富県 南福地）



グレーチング盗難箇所位置図（東春近 木裏原）

