## [別表2]施設毎の修繕年度計画

₹期計画期間

伊那市橋梁長寿命化修繕計画(第2期(R1~R5))補修予定橋梁

17	伊那市橋梁長寿命化修繕計画(第2期(R									<u>ダ アス</u> の諸元		点検記録 (1期)(2期) 点検・修繕計画												概算対策費(千円)												
- I					П			1	1100 710	T		(1期)	(2期) 					12.11		1		-							1,50	177777	<del></del>	<u>,,</u>	T	-		
音号	区分	状況	道路橋名	路線名	1級	2 道 道 跨	中 緊急輸送路 架設年度	橋 (m	径間数	幅員 (m)	橋種	点検実 施年度	判定区分	R元	R2	R3	R4 F	25 R	6 R7	R8	R9	R10	R元	R2	R3	R4	R5	R6 F	R7	R8 R	9 R1	0 R11以		措置状況		
1	伊那	着手予定	木裏北丘橋	木裏原1号線		0	197	4 40	0.0 3	5.0	PCラーメン橋	R4年度	Ш					多調 橋面 監 修		補修調査	点検	上部工					2,000 1	5,000		4,000	35,0	00 35,	00 橋面防水、伸縮装置取替、桁·床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	中央道こ道橋、橋面防水を優先		
2	高遠	着手予定	板山沢1号橋	板山沢線			198	2 8	3.0 1	3.0	RC橋	R2年度	ш		点検		下	那工	点検								800						橋台(断面修復)	1期点検結果Ⅲ補修		
3	高遠	着手予定	川久保橋	新井川辺線			196	0 13	3.7 1	1 10.2	RC橋	H30年度	ш				点規	検制				点検					2,000						主桁(断面修復) 車線規制(幅員を減少)措置	1期点検結果Ⅲ補修		
4	伊那	着手済	7026号橋	経ヶ丘植物園線			不明	1 2	2.0 1	7.0	RC橋	R4年度	ш			補	修調 査	替								297	008,6						ボックスカルバート新設	2期点検結果Ⅲ、架け替え		
5	伊那	着手済	荒井橋	羽広経ヶ岳線			195	8 3	3.0 1	3.5	RC橋	R4年度	ш			神	修調 査	版								297	,300						床版補修	1期点検結果Ⅲ補修		
6	高遠	着手予定	大沢橋	大沢線			198	2 4	4.0 1	3.1	RC橋	R2年度	ш		点検		下	那工	点検								800						橋台(ひび割れ充填)	1期点検結果Ⅲ補修		
7	高遠	着手済	竜勝寺1号橋	竜勝寺線			198	2 5	5.0 1	3.6	RC橋	H30年度	ш				前修調 桁 査 柞	·点 矣				点検				2,811	5,000						析(床版下面)断面修復	1期点検結果Ⅲ補修		
8	高遠	着手予定	元湯橋	月蔵裏道線			198	1 15	5.0 1	1 2.5	PC橋	R4年度	ш				点検 下部	那工			点検						900						橋台(ひび割れ充填)	1期点検結果Ⅲ補修		
9	高遠	着手予定	的場向田橋	的場~樋ヶ沢線			199	1 12	2.0 1	1 3.0	鋼橋	R4年度	ш					<b>承補</b> 多			点検					:	2,000						沓座部(断面修復)	1期点検結果Ⅲ補修		
10	長谷	補修済	三溝橋	三溝1号線			196	4 14	4.0 1	1 2.0	鋼橋	R4年度	ш				L·点 N·m				点検					444							橋台基礎(根継ぎ)	R4補修済		
11	伊那	着手済	2020号橋	上牧14号線			196	2 7	7.0 1	1 4.1	鋼橋	R4年度	ш		ŽĮ.	修調査	上拍	那工		点検					3,155		3,000						上部工(取替)	1期点検結果Ⅲ補修		
12	高遠	着手済	中の橋	本村伊矢崎線			197	1 16	6.0 1	1 4.5	PC橋	R4年度	ш		ŽĮ.	修調査	点上	検那工			点検				3,102	2	0,000						橋面防水、伸縮装置取替、主桁・床版(ひび割れ注入・断面修復)	」 1期点検結果Ⅲ補修		
13	伊那	補修済	平澤橋	内ノ萱平澤線			195	0 15	5.0 1	1 4.5	RC橋	R4年度	ш			修調査 伸	高囲・	-			点検				3,839	17,009							橋面防水、伸縮装置取替、支承部補修	R4補修済		
14	高遠	補修済	小田井橋	小田井2号線			197	1 13	3.0 1	1 4.0	PC橋	H30年度	ш		£	検·補 多調査	床版			点検					2,497	18,073							橋面防水対策	R4補修済		
15	高遠	補修済	観音堂橋	観音堂線			197	2 19	9.0 1	1 4.0	PC橋	R4年度	ш		į.	i検·補 木	行·床 版			点検					2,497	19,283							橋面防水、伸縮装置取替、主桁・床版(ひび割れ注入・断面修復)	   R4補修済		
16	長谷	着手済	神田橋	原古和首線	T		195	7 215	5.0 3	3 3.6	鋼吊橋	R4年度	ш		Ŕ	検·補 多調査	支	承· 部			点検				3,388	1	6,000						支承(補修・沓座断面修復)、橋台(ひび割れ 充填・基礎洗堀防止)	1期点検結果Ⅲ補修		
17	伊那	架替	6108号橋	渡場田原線	T	0	202	2 7	7.9 1	1 5.0	RC溝橋	H30年度	ш			架替		検				点検											ボックスカルバート新設	R3県企業局事業		
18	伊那	他事業使用中	北沢橋	南沢線	T	0	198	6 19	9.0 1	1 4.0	PC橋	H30年度	ш				点	検				補修調									3,0	00 10,	00 橋面防水、伸縮装置取替、主桁・床版(ひび割 れ注入・断面修復)			
19	高遠	他事業使用中	大正橋	御堂垣外テレビ線	$\dagger \dagger$		197	1 13	3.0 1	1 4.0	PC橋	R2年度	ш		点検				点検	補修調	橋面補修	丑					+		$\dashv$	4,000 15,	000		橋面防水対策	砂防工事用道路として現橋上に仮橋設		
20	長谷	他事業使用中	0113号橋	黒河内線	0		195	4 7	7.0 1	1 3.6	RC橋	R元年度	ш		点検				点検	1	PS						+		$\dashv$				ボックスカルバート新設 国土交通省と協議	砂防工事用道路として現在仮橋設置		
21	伊那	監視	1018号橋	山本町1号線	$\dagger \dagger$	+	197	7 8	3.0 1	1 1.4	鋼橋	R元年度	ш	点検			+	点	ξ.	1												1	国工文地目と励識 析腐食	車両通行不可、存続検討、通行止め		
-	長谷	監視·通行止		原古和首線	+	+	195	+	5.0 3	3 2.7	PC橋	H30年度	ш				点検			1	点検											+	橋台(ひび割れ充填·基礎洗堀防止)	全面通行止		
	長谷			黒河内線	0	$\pm \pm$	197	-	0.0 1	1 3.7	鋼橋	R4年度	ш				点検			1	点検						+	+	$\pm$		+		監視とし、補修は未実施 支承(補修・沓座断面修復)	一般者通行止		
-	長谷			三峰川線	$^{+}$	$\pm \pm$	不明	+	3.0 1	1 4.8	RC橋	R2年度	ш		点検				点検	1	-						+	+	$\pm$		+		監視とし、補修は未実施 床版欠損部打ち換え	一般者通行止		
-	長谷	監視·通行止		三峰川線	++	$\pm \pm$	196	+	+	1 3.8	RC橋	R4年度	ш				点検		+	1	点検						+	+	$\pm$		+		監視とし、補修は未実施 主析(断面修復)、橋台(ひび割れ充填)	一般者通行止		
		監視·通行止		三峰川線	+	+	196	-	5.0 1	1 4.1	RC橋	R4年度	ш				点検				点検											+	監視とし、補修は未実施 橋台パラペット(断面修復)	一般者通行止		
		監視·通行止		三峰川線	+	+	196	+	+	1 4.0	鋼橋	R4年度	ш			-	点検				点検											+	監視とし、補修は未実施 主析(鋼板変形部補強)、防護柵取替	一般者通行止		
-	伊那	補修済	ますみが丘橋	小黒原1号線	++		197	+	+	3 7.0	PC中空床版	R2年度	п		点検	-			点検	+	,p.c					$\vdash$		+			+	104.	監視とし、補修は未実施 00 橋面補修済、桁・床版(断面修復・ひび割れ注			
	伊那	補修済	細ヶ谷橋	下島細ヶ谷線	++	0 0	197	+	0.0 3	3 6.0	橋 PCラー 火橋	R3年度	п			点検	+		M 12	点検						$\vdash$		+			+	104.	<ul><li>○○ 「「八利洛防止、洛橋防止</li><li>○○ 「橋面補修済、析・床版(断面修復・ひび割れ注</li></ul>			
	伊那	補修済	荒井·富士山橋	荒井横山線	0	0	197	+	9.0 3	3 5.5	PCラー火橋	R2年度	1	主桁補	点検		$\dashv$	+	点検	+		$\vdash \vdash$	45,223			<del>                                     </del>	+	+	$\dashv$	+	+	104,	為 利洛防止 橋面防水、伸縮装置取替、主桁(補強)·床版	R元補修済		
	伊那	補修済	山寺垣外橋	白沢細ヶ谷線	++	0	197	+	_	1 5.0		R3年度	I		橋面補	点検	+	+	JM (X	点検		$\vdash \vdash$		9,623		$\vdash$	+	+	$\dashv$		+	79.	(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止 00 橋面補修済、桁・床版(断面修復・ひび割れ注			
	伊那	補修済	木裏南丘橋	木裏原5号線	++		197	+	3.0 3	3.0	PCラー火橋	R4年度	п	修橋面	修	-	点検	+	+	灬1犬	点検	$\vdash \vdash$	19,349	0,020		$\vdash$	+	+	+	+	+	84.	00 橋面補修済、桁・床版(断面修復・ひび割れ注			
-	伊那	補修済	藤沢橋	下村藤沢線	++	0 0	197	-	0.0 3	3 6.0	PCラー炒橋	R4年度	п	橋脚	橋脚		点検	_			点検	$\vdash$		38,754		$\vdash$	_		+			+	00 入)、剥落防止 橘面補修済、橘脚補修済(断面修復、温吉对 00 策)、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落	R元橋面補修済		
	伊那	補修済	明神橋	野底田畑線	++		196	+	+	3 3.5	RCローセ <sup>*</sup> 橋	補修調査	ш	11011141		上部・		検	+		ATX	点検	17,100	50,754	68,277	+	_		+			79,	橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注	R2橋脚補修済 R3補修済		
	伊那	補修済	中央橋(1)	中央線	0	++	196	+	_	3 8.5	PC橋	H30 R2年度	п		上部・	下部			点検		1	/爪1火	$\vdash\vdash\vdash$	40,920	-	$\vdash$	+	+	$\dashv$		+		入·斯面修復)、支承部(拡幅·塗装) 橋面防水、伸縮装置取替	R2橋面補修済		
	伊那	補修済	安丘橋	中村柳沢線		++	196	-	+	1 4.0	PC橋		, II		点検 上部・	占绘	+	+		点検		$\vdash$	$\vdash \vdash$	35,178		$\vdash$	+	+	$\dashv$		+		橋面防水、伸縮装置取替、桁·床版(断面修	R2補修済		
	伊那		安丘橋 西之平橋	中村柳沢緑 西の平和手線	++	+	196	+	2.0 1 9.0 1	1 3.6	PC橋 RC橋	R3年度 R4年度	П	桁·下	欄干	点検	点検	+	+	点快	点検	$\vdash\vdash$	$\vdash$	JU,178		$\vdash$	+	+	$\dashv$	_	+		復・ひび割れ注入)、支承部(塗装)、欄干取替			
		神修済				<del>-    </del>	-	-	_	+				部	架け替			_	+	-	+		792			$\vdash$	_	+	-	-	-		析·橋台(断面修復)	R元補修済		
	伊那	架替	奈良尾橋	東部線		++	202	+	+	6.5	PC橋	R4年度 補修調査	П		え	桁	点検	+4	+	-	点検	<u>ئىد</u>			20,735	$\vdash$	-	+	-	_	+		掛け替え	4 四分末校文文		
	高遠	補修済	弁財天橋(1)	高砂小原線	++	++	193	-	0.0 4	4 4.6	RC橋	H30		桁·下		11]	息	検				点検	1.122		20,735	+	+	+	-		_		主桁(断面修復)	R3補修済		
	長谷	補修済	麦沢一号橋	岩入本線	++	++	195	+	6.0 1	7.0	RC橋	R元年度	I	部		上部・	+	点	*	F IA			1,123				+	+	-		_		主桁(断面修復)	R元補修済		
	伊那	補修済	3034号橋	東田線	++	-	196	+	6.0 1	3.1	RC橋	R3年度	I			点検	調査	E·橋	JE 10	点検	1	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$		209	$\vdash$		+	$\dashv$	+	+	_	床版(断面修復)	R3 補修済 前倒し		
-	伊那	着手予定	荒井・横山橋	荒井横山2号線	++		197	+	4.0 3	3 5.5	PCラーメン橋	R2年度	п		点検	$\perp$		甫修 女服	点検	+	1	$\vdash\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$		$\vdash$	-	1,000	0.000	$\dashv$	+	+	84,	00 復·ひび割れ注入)、剥落防止	中央道こ道橋、橋面防水を優先		
	長谷	着手予定	千代橋	柏荻線	++	١	197	+	+	3 4.1	鋼橋	R2年度	ш		点検	- 1. ži		i l'a	工点検	+		補修調					5,000 3	0,000	+		+		伸縮装置取替、橋脚ASR補修、支承部補修	劣化進行が顕著のため		
44	伊那	着手済	白沢名廻り橋	白沢2号線	1 1	10	197	4 38	3.0	3.5	PCラーメン橋	R3年度	Ш			点検	查	多	1	点検	1	査	1	l	l	1,857 1	2,000	1		1	4,0	00 70,	00 復・ひび割れ注入)、剥落防止	中央道こ道橋、橋面防水を優先		

伊那市橋梁長寿命化修繕計画(第2期(R6以降))補修予定橋梁

		11-321-32	<u> </u>	福山 凹 ( 为 )		,			<u></u> の諸元		点検 (1期)					点検	∊修繕	計画										概	算対	策費(	千円)	)		
番号	区分	状況	道路橋名	路線名	1 2 級 級	高速·国県道跨	架設年度	橋長 (m)	圣帽(m)	· 橋種	点検実 施年度	判定区分	R元	R2	R3	R4 F	R5 F	16 R	7 R8	8 R9	R10	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11以降	対策内容	備考
1	伊那	着手予定	小沢北原橋	小沢北原2号線		0	1974	56.0	3 4.5	PCラーメン橋	R4年度	ш				点検	調査	E·橋 甫修		点検							17,000					74,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	前倒し中央道こ道橋、橋面防水を優先
2	伊那	着手予定	原田井橋	小沢小黒原1号線		0	1974	46.0	3 5.0	PCラーメン橋	R4年度	I				点検	3		<b></b>	点検							2,000	15,000				74,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	前倒し 中央道こ道橋、橋面防水を優先
3	伊那	着手予定	荒井·小沢橋	小沢日影線		0	1974	45.0	3 5.0	PCラーメン橋	R2年度	п		点検			補何	多調 橋面 監 俏	<b>§</b>								2,000	15,000				74,000	復・ひひ割れ汪人)、剥洛防止	前倒し 中央道こ道橋、橋面防水を優先
4	伊那	着手予定	小黒原橋	小黒原ますみヶ丘線		0	1974	61.0	3 5.3	PCラーメン橋	R2年度	п		点検				点	快協調	者 関係	関係者 協議												ますみガ丘橋へ集約し、単純撤去の方向で 検討	存続検討
5	伊那	着手予定	細ヶ谷・北原橋	宮の原細ヶ谷線		0	1974	40.0	3 4.5	PCラーメン橋	R3年度	II			点検		3		<b>§</b>								2,000	14,000				64,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	前倒し 中央道こ道橋、橋面防水を優先
6	伊那	着手予定	白沢橋	白沢名廻り線		0	1974	41.0	3 5.0	PCラーメン橋	R3年度	П			点検		補作	多調 橋面 全 修	思 包								2,000	15,000				74,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	前倒し 中央道こ道橋、橋面防水を優先
7	伊那	着手予定	猪の山橋	眼田北丘線		0	1974	43.0	3 5.0	PCラーメン橋	R4年度	ш				点検	調査	E·橋 甫修	補修	調点検	上部工	:					17,000		4,000		35,000	35,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	前倒し 中央道こ道橋、橋面防水を優先
8	伊那	着手予定	木裏橋	木裏原3号線		0	1974	39.0	3 4.5	PCラーメン橋	R4年度	II				点検				点検													橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	存続検討
9	伊那	着手予定	柳沢水路橋	柳沢20号線		0	1974	39.0	3 2.5	PCラーメン橋	R4年度	Ш				点検	補付	多調 橋面		点検							2,000	12,000				64,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止、橋脚断面修復	前倒し 中央道こ道橋、橋面防水を優先
10	伊那	着手予定	毛見橋	日影沢線	0		1972	110.0	3 7.5	鋼橋	R2年度	П		点検				点補條														45,000	橋面防水、伸縮装置取替	先送り
11	伊那	着手予定	小屋敷橋	上島小屋敷線	0		1966	22.0	2 3.6	RC橋	R3年度	П			点検			上一工	京部 点柱	検								5,000	30,000				伸縮装置·目地取替、橋面防水、支承部補修、橋脚補修	劣化進行が顕著
12	伊那	着手予定	平成大橋	環状南線	0	0	1993	124.0	4 20.0	鋼橋	R2年度	П		点検				点検 修訂	·補 N査 上部	工 上部二								9,500	40,000	40,000	<u> </u>		橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注 入)	重要路線
13	高遠	着手予定	天女橋	多町線	0	$\sqcup \bot$	1962	88.0	3 3.0	鋼吊橋	R3年度	П			点検				点标	矣		<u> </u>										36,000	刮れ允項・断囬修復)	元医り
14	高遠	着手予定	白山橋	花畑白山線			1993	124.0	1 5.0	鋼アーチ橋	R4年度	II				点検				点検												90,000	アーチ部・支承部(鋼部材塗装塗替)、橋台(ひ割れ充填)	大規模橋梁
15	伊那	着手予定	泉橋	大萱大泉新田線	0	$\sqcup \bot$	1962	18.0	2 6.2	RC橋	R3年度	II			点検				補修査			<u> </u>							4,000	30,000			橋面防水、伸縮装置、拡幅目地補修、桁·下部工補修	劣化進行が顕著
16	伊那	着手予定	新水神橋	水神橋線	0	0	1985	99.0	3 12.0	鋼橋	R2年度	П		点検				点	検													65,000	橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注入・断面修復)、下部工(ひび割れ注入)	先送り
17	伊那	着手予定	野底下橋	野底手良線	0	0	1970	10.0	1 5.0	鋼橋	R3年度	П			点検				点标	<b></b>												13,000	橋面防水、伸縮装置取替、支承部(塗装)	バイパス工事完了後
18	伊那	着手予定	野底中橋	野底学校線			不明	11.0	1 5.0	PC橋	H30年度	п				Ė	粮			点検												19,000	橋面防水、伸縮装置取替、主桁床版(ひび割 れ注入)	バイパス工事完了後
19	伊那	着手予定	中条橋	中条線		0	1977	21.0	1 4.0	鋼橋	R3年度	П			点検				点柱	<b></b>												19,000	伸縮装置取替、支承部(補修)	部材別判定区分結果より
20	高遠	着手予定	弥勒橋	弥勒本線			1955	15.0	1 5.6	RC橋	R3年度	п			点検				点柱													19,000	伸縮装置取替、支承部(補修)	部材別判定区分結果より
21	伊那	着手予定	水神橋	山寺上牧線			1953	101.0	3 4.0	RCローセ <sup>*</sup> 橋	R2年度	Ш		点検				点	検 関係	者 関係名義 協議	が 関係者 協議											200,000	老朽化、環状北線完了後撤去予定	車両通行規制中

伊那市橋梁長寿命化修繕計画(第2期)補修予定外橋梁

									梁の詞			点検記 (1期)(	記録 2期)		点検・修繕計画																					
番号	区分	状況	道路橋名	路線名	1 2 級 級	高速・国県道跨	架設年度	橋長 (m)	径間数 信	i員 n)	橋種	点検実 施年度	判定区分	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11以降	対策内容	備考
1	伊那	H29補修完了	西部小沢橋	西部1号線	0	0	1989	26.0	1	8.0	PC橋	R3年度	п			点検	Ì			ĺ	点検														橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注入・断面修復)、下部工(ひび割れ注入)	H29県施工補修済
2	伊那	H29補修完了	下田橋	中坪11号線			不明	8.0	1	2.5	鋼橋	R3年度	п			点検					点検														床版(木製から鋼製に掛け替え)	H29補修済
3	伊那	H30補修完了	清水橋(1)	山寺上牧線			1954	6.0	1	4.8	RC橋	R4年度	п				点検					点検												l	橋台洗堀防止(根継工)	H30補修済
4	高遠	H30補修完了	健老橋	老人センター線		0	1983	20.0	1	5.2	PC橋	R3年度	I				点検					点検													橋面防水、伸縮装置取替、主桁床版(増厚補強・ひ び割れ注入・断面修復・含侵剤塗布)	H30補修済
5	長谷	H30補修完了	鹿嶺二号橋	鹿嶺線	0		不明	5.0	1	7.6	RC橋	H30年度	Ш					点検					点検												橋台(ひび割れ充填)	H30補修済
6	伊那	R元補修完了	犬田切橋	犬田切線		0	1974	42.0	3	6.0 P	PCラー・炒橋	R4年度	п	橋面			点検					点検	補修調 査	15,891									4,000	100,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修 復・ひび割れ注入)、剥落防止	R元橋面補修済 中央道こ道橋
7	伊那	R元補修完了	古川下橋	中央区2号線			1973	6.0	1	3.6	RC橋	R元年度	п	点検· 橋面					点検					1,177											主桁断面修復、橋面舗装、伸縮装置設置、 欄干断面修復	劣化進行が見られたため
8	伊那	R4補修完了予定	小黒川大橋	小黒川大橋線		0	1997	300.0	4	9.5	PC橋	R3年度	п	上部工	橋面· 下部	下部· 点検					点検														橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(ひび割れ注入・ 断面修復)、下部工(ひび割れ注入)	R元~R3県施工